■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일

제출인	상호(대표자) : 인영건설(주)	사업자등록번호 : 215-81-77532
	주소 : 서울특별시 송파구 송파대로 260, 1909호(가락동, 제일오피스텔) (전화번호 : 063-467-9354)	

건 축 물	건물명 : 전북 군산시 옥서면 옥봉리 1594-5, 8	위치 : 전북 군산시 옥서면 옥봉리 1594-5,8
	연면적(㎡)	작업기간 : 2017년 7월 12일 ~ 2019년 06월 28일
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] : 해체·제거 슬레이트 면적 : 413.03㎡	

측정기관	대표자 : (주)대한석면환경연구소 이 금 녀	사업자등록번호 : 418-81-30311
	주 소 : 전주시 덕진구 원장동길 5, 203호	

측정 일시	2019년 01월 29일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면(초과여부)
	#1	부지경계선	0.002	기준치 미만
	#2	부지경계선	0.005	기준치 미만
	#3	부지경계선	0.007	기준치 미만
	#4	부지경계선	0.009	기준치 미만
	#5	위생설비 입구	0.004	기준치 미만
	#6	작업장주변(실외)	0.009	기준치 미만
	#7	폐기물 반출구	0.007	기준치 미만

측정 지점 위치(도식도)

뒷면별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019 년 01 월 일

제출인 인영건설(주)

군산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

1-1. 측정 지점 위치 (도식도)

대한석면환경연구소
Daehan Asbestos Environment Research Institute

■ Analysis Report ■

NO.2019-0129

□ 의뢰자

상 호	인영건설(주)	대 표 자	최영화
주 소	서울특별시 송파구 송파대로 260, 1909호(가락동, 제일오피스텔)		

□ 비산농도측정

측 정 일 자	2019.01.29.	분 석 일 자	2019.01.29.~2019.01.31.
주 소	전북 군산시 옥서면 옥봉리 1594-5, 8		
건 물 명	전북 군산시 옥서면 옥봉리 1594-5, 8		

□ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」
'실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)'

□ 분석결과

Analyst 박 인 수

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량 (L/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
1	부지경계선	#1	240	10.2	0.002	기준치미만
2	부지경계선	#2	240	10.9	0.005	기준치미만
3	부지경계선	#3	240	10.3	0.007	기준치미만
4	부지경계선	#4	240	10.5	0.009	기준치미만
5	위생설비입구	#5	40	10.2	0.004	기준치미만
6	작업장주변(실외)	#6	120	10.6	0.009	기준치미만
7	폐기물 반출구	#1	40	10.9	0.007	기준치미만

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2019. 01. 31.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사

1-2. 측정사진

부지경계선 #1	부지경계선 #2	부지경계선 #3	부지경계선 #4	위생설비 입구 #5
				
작업장주변(실외) #6	폐기물 반출구 #7			

■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일

제출인	상호(대표자) : 인영건설(주)	사업자등록번호 : 215-81-77532
	주소 : 서울특별시 송파구 송파대로 260, 1909호(가락동, 제일오피스텔) (전화번호 : 063-467-9354)	

건 축 물	건물명 : 전북 군산시 옥서면 옥봉리 1594-5, 8	위치 : 전북 군산시 옥서면 옥봉리 1594-5,8
	연면적(㎡)	작업기간 : 2017년 7월 12일 ~ 2019년 06월 28일
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] : 해체·제거 슬레이트 면적 : 413.03㎡	

측정기관	대표자 : (주)대한석면환경연구소 이 금 녀	사업자등록번호 : 418-81-30311
	주 소 : 전주시 덕진구 원장동길 5, 203호	

측정 일시	2019년 01월 30일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면(초과여부)
	#1	폐기물보관지점	0.003	기준치 미만
	#2	폐기물보관지점	0.002	기준치 미만

측정 지점 위치(도식도)

뒷면별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019년 01 월 일

제출인 인영건설(주)

군산시장 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

1-1. 측정 지점 위치 (도식도)

대한석면환경연구소
Daehan Asbestos Environment Research Institute

■ Analysis Report ■

NO.2019-0130

□ 의뢰자

상 호	인영건설(주)	대 표 자	최영화
주 소	서울특별시 송파구 송파대로 260, 1909호(가락동, 제일오피스텔)		

□ 비산농도측정

측 정 일 자	2019.01.30.	분 석 일 자	2019.01.29.~2019.01.31.
주 소	전북 군산시 옥서면 옥봉리 1594-5, 8		
건 물 명	전북 군산시 옥서면 옥봉리 1594-5, 8		

□ 분석방법

위상차현미경법---「실내공기질공정시험기준」
'실내공기 중 석면 및 섬유상 먼지 농도 측정방법(ES 02303.1)'

□ 분석결과

Analyst 박 인 수

NO	채취위치	시료명	측정시간(분)	유량 (L/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
1	폐기물보관지점	#1	40	10.5	0.003	기준치미만
2	폐기물보관지점	#2	40	10.4	0.002	기준치미만

1. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

2019. 01. 31.

(주)대한석면환경연구소 대 표 이 사

1-2. 측정사진

				
부지경계선 #1	부지경계선 #2			