

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	국토27호선 익산~군산간 도로안전시설 정비공사 중 석면철거 및 포장공사		
	현장 소재지	전북 국토27호선 익산~군산간 도로안전 정비공사		
	석면해체·제거작업 신고번호	-	상 호 : (유)장인건설	
	전화번호	063-653-8803	대표자 : 오 은 속	

2. 측정기간 - 2021년 10월 22일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1022-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.10.22.	0.0029	백석면 (기준치미만)
ASS1022-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2021.10.22.	0.0025	백석면 (기준치미만)
ASS1022-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.6	2021.10.22.	0.0018	백석면 (기준치미만)
ASS1022-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2021.10.22.	0.0026	백석면 (기준치미만)
ASS1022-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.3	2021.10.22.	0.0048	백석면 (기준치미만)
ASS1022-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.6	2021.10.22.	0.0012	백석면 (기준치미만)
ASS1022-7	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.3	2021.10.22.	0.0065	백석면 (기준치미만)
ASS1022-8	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.5	2021.10.22.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1022-9	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.6	2021.10.22.	-	검출한계 미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 10월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	국토27호선 익산~군산간 도로안전시설 정비공사 중 석면철거 및 포장공사		
	현장 소재지	전북 국토27호선 익산~군산간 도로안전 정비공사		
	석면해체·제거작업 신고번호	-	상 호 : (유)장인건설	
	전화번호	063-653-8803	대표자 : 오 은 속	

2. 측정기간 - 2021년 10월 23일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1023-1	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.10.23.	0.0033	백석면 (기준치미만)
ASS1023-2	부지경계선	KMS5100 / 1	10.5	2021.10.23.	0.0025	백석면 (기준치미만)
ASS1023-3	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2021.10.23.	0.0029	백석면 (기준치미만)
ASS1023-4	부지경계선	KMS5100 / 1	10.4	2021.10.23.	0.0026	백석면 (기준치미만)
ASS1023-5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	2021.10.23.	0.0059	백석면 (기준치미만)
ASS1023-6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.5	2021.10.23.	0.0017	백석면 (기준치미만)
ASS1023-7	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.3	2021.10.23.	0.0048	백석면 (기준치미만)
ASS1023-8	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2021.10.23.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1023-9	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2021.10.23.	-	검출한계 미만 (불검출)

-이하어백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 10월 일

석면스토리(주)



비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	국토27호선 익산~군산간 도로안전시설 정비공사 중 석면철거 및 포장공사		
	현장 소재지	전북 국토27호선 익산~군산간 도로안전 정비공사		
	석면해체·제거작업 신고번호	-	상 호 : (유)장인건설	
	전화번호	063-653-8803	대표자 : 오 은 속	

2. 측정기간 - 2021년 10월 24일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS1024-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.10.24.	0.0026	백석면 (기준치미만)
ASS1024-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.10.24.	0.0035	백석면 (기준치미만)
ASS1024-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.10.24.	0.0019	백석면 (기준치미만)
ASS1024-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.10.24.	0.0025	백석면 (기준치미만)
ASS1024-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.3	2021.10.24.	0.0060	백석면 (기준치미만)
ASS1024-6	작업장주변	SARA5100 / 1	10.3	2021.10.24.	0.0028	백석면 (기준치미만)
ASS1024-7	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.6	2021.10.24.	0.0046	백석면 (기준치미만)
ASS1024-8	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.4	2021.10.24.	-	검출한계 미만 (불검출)
ASS1024-9	폐기물보관지점	SARA5100 / 1	10.3	2021.10.24.	-	검출한계 미만 (불검출)

-이하여백-

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 10월 일

석면스토리(주)

