


1. 측정결과 - 2022. 10. 09.

측정 장비 (종류/수량)	시료번호	측정 지점	유량 (ℓ/분)	측정 일시 (분)	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
KMS-5100 / 12대	#1	작업장주변	9.92	125	0.0047	이하
	#2	위생설비입구	9.92	45	0.0029	이하
	#3	음압기공기배출구1	9.95	45	0.0037	이하
	#4	음압기공기배출구2	9.93	45	0.0029	이하
	#5	음압기공기배출구3	9.93	45	0.0033	이하
	#6	음압기공기배출구4	9.90	45	0.0037	이하
	#7	음압기공기배출구5	9.93	45	0.0033	이하
	#8	음압기공기배출구6	9.92	45	0.0037	이하
	#9	음압기공기배출구7	9.94	45	0.0029	이하
	#10	폐기물반출구	9.92	45	0.0037	이하
	#11	폐기물보관지점1	9.88	45	0.0037	이하
	#12	폐기물보관지점2	9.94	45	0.0033	이하


- 부지경계선은 우천으로 인해 측정불가.
- 측정시간(시작, 종료)은 측정사진대지 참조.
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 0.01개/cc 이하

2. 측정사진

투입장비 종류 / 수량 KMS-5100 / 12대

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
작업장주변			0.0047
	측정 시작 시간 08:53	측정 종료 시간 10:58	
위생설비 입구			0.0029
	측정 시작 시간 08:55	측정 종료 시간 09:40	
음압기공기 배출구1			0.0037
	측정 시작 시간 08:59	측정 종료 시간 09:44	
음압기공기 배출구2			0.0029
	측정 시작 시간 08:59	측정 종료 시간 09:44	
음압기공기 배출구3			0.0033
	측정 시작 시간 09:02	측정 종료 시간 09:47	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
음압기공기 배출구4			0.0037
	측정 시작 시간 09:02	측정 종료 시간 09:47	
음압기공기 배출구5			0.0033
	측정 시작 시간 09:05	측정 종료 시간 09:50	
음압기공기 배출구6			0.0037
	측정 시작 시간 09:05	측정 종료 시간 09:50	
음압기공기 배출구7			0.0029
	측정 시작 시간 09:06	측정 종료 시간 09:51	
폐기물 반출구			0.0037
	측정 시작 시간 08:56	측정 종료 시간 09:41	

측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	결과(f/cc)
폐기물 보관지점1			0.0037
	측정 시작 시간 12:04	측정 종료 시간 12:49	
폐기물 보관지점2			0.0033
	측정 시작 시간 12:04	측정 종료 시간 12:49	