

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일	
제 출 인	상호(대표자) (유)원일이엔씨	사업자등록번호 :
	주 소 : 전라북도 고창군 흥덕면 선운대로 3749	
건 축 물	건물명(현장명) : 임피중외1교 교사동 석면해체제거공사	위치 : 전북 군산시 서수면 항쟁로 138 (임피중학교)
	연면적(㎡) : -	작업기간 : 2018. 07. 25. ~ 2018. 08. 10.
	석면건축자재 면적(㎡) : 844.82㎡	
측정기관	상호(대표자) : (주)하늘석면기술연구원	사업자등록번호 : 617-86-10498
	주 소 : 전북 익산시 인북로 215 2층(남중동) (전화번호: 063-851-7787)	
측정일시	2018년 07월 30일~2018년 08월 02일	
측정결과	불임 참조	
측정지점 위치 (도식도)	불임 참조	

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2018년 08월 일

제출인 (유)원일이엔씨

(서명 도장인)



군산시청

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

사업장 주변 비산정도 측정

현장명 : 임피중 외1교 교사동 석면해체제거
석면농도 측정용역



(주)하늘석면기술연구원

전북 익산시 인북로 215 (남중동)

TEL : (063) 851-7787, 851-1502

FAX : (063) 842-3573

E-mail : skyent1003@hanmail.net

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자	현장명(공사명·작업명) : 임피중 외1교 교사동 석면해체제거 석면농도 측정용역	
	현장 소재지 : 전라북도 군산시 서수면 향정로 138 [임피중학교]	
	석면해체·제거작업 신고번호 : 군산-20180127	의뢰자 : 전라북도군산교육지원청
	전화번호 : 063-450-2600	대표자 : 교육장

2. 측정기간 - 2018년 07월 30일~2018년 08월 02일

3. 측정결과 : 불임 참조

4. 측정 위치도(측정 장소) : 불임 참조

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018년 08월 일

(주)하늘석면기술연구원




3. 측정 결과표- 20180730






3-1. 측정 시료채취 지점

분석번호	측정날짜	측정지점	측정결과(개/cm ³)		측정유량(L/min)	초과여부
			A-1	A-2		
20180812	2018.07.30.	부지경계선	A-1	0.0021	2400(L/min)	기준치 이하
			A-2	0.0031		
			A-3	0.0027		
			A-4	0.0025		
		위생설비 입구	A-5	-	400(L/min)	검출한계미만
		작업장 주변(실내)	A-6	0.0033	1200(L/min)	기준치 이하
		음압기 배출구	A-7	-	400(L/min)	검출한계미만

4. 측정 위치도(측정 장소)- 20180730



■ 시료 채취사진 대장-20180730

내용	해당 사진	내용	해당 사진
비산정도 측정 A-1		비산정도 측정 A-2	
부지경계선1		부지경계선2	
비산정도 측정 A-3		비산정도 측정 A-4	
부지경계선3		부지경계선4	
비산정도 측정 A-5		비산정도 측정 A-6	
위생설비 입구		작업장주변 (실내)	
비산정도 측정 A-7		- 이하여백 -	
음압기 배출구			

3. 측정 결과표- 20180731








3-1. 측정 시료채취 지점

분석번호	측정날짜	측정지점	측정결과(개/㎤)		측정유량(L/min)	초과여부
			구분	결과		
20180814	2018.07.31.	부지경계선	B-1	0.0026	2400(L/min)	기준치 이하
			B-2	0.0031		
			B-3	0.0029		
			B-4	0.0020		
		위생설비 입구	B-5	-	400(L/min)	검출한계미만
		작업장 주변(실내)	B-6	0.0027	1200(L/min)	기준치 이하
		음압기 배출구	B-7	-	400(L/min)	검출한계미만

4. 측정 위치도(측정 장소)- 20180731



■ 시료 채취사진 대장-20180731

내용	해당 사진	내용	해당 사진
비산정도 측정 B- 1		비산정도 측정 B- 2	
부지경계선1		부지경계선2	
비산정도 측정 B- 3		비산정도 측정 B- 4	
부지경계선3		부지경계선4	
비산정도 측정 B- 5		비산정도 측정 B- 6	
위생설비 입구		작업장주변 (실내)	
비산정도 측정 B- 7		- 이하여백 -	
음압기 배출구			

3. 측정 결과표- 20180801









3- 1. 측정 시료채취 지점

분석번호	측정날짜	측정지점	측정결과(개/cm ³)		측정유량(L/min)	초과여부
20180835	2018.08.01.	부지경계선	C-1	0.0026	2400(L/min)	기준치 이하
			C-2	0.0031		
			C-3	0.0029		
			C-4	0.0022		
		위생설비 입구	C-5	-	400(L/min)	검출한계미만
		작업장 주변(실내)	C-6	0.0029	1200(L/min)	기준치 이하
		음압기 배출구	C-7	-	400(L/min)	검출한계미만

4. 측정 위치도(측정 장소)- 20180801



■ 시료 채취사진 대장-20180801


내용	해당 사진	내용	해당 사진
비산정도 측정 C-1		비산정도 측정 C-2	
부지경계선1		부지경계선2	
비산정도 측정 C-3		비산정도 측정 C-4	
부지경계선3		부지경계선4	
비산정도 측정 C-5		비산정도 측정 C-6	
위생설비 입구		작업장주변 (실내)	
비산정도 측정 C-7		- 이하여백-	
음압기 배출구			

3. 측정 결과표- 20180802


3- 1. 측정 시료채취 지점

분석번호	측정날짜	측정지점	측정결과(개/cm ³)		측정유량(L/min)	초과여부
			D-1	D-2		
20180862	2018.08.02.	부지경계선	D-1	0.0027	2400(L/min)	기준치 이하
			D-2	0.0031		
			D-3	0.0029		
			D-4	0.0022		
		위생설비 입구	D-5	-	400(L/min)	검출한계미만
		작업장 주변(실내)	D-6	0.0025	1200(L/min)	기준치 이하
		음압기 배출구	D-7	-	400(L/min)	검출한계미만
		폐기물 반출구	D-8	0.0061	400(L/min)	기준치 이하
		폐기물 보관지점	D-9	-	400(L/min)	검출한계미만
		폐기물 보관지점	D-10	-	400(L/min)	검출한계미만

4. 측정 위치도(측정 장소)- 20180802



■ 시료 채취사진 대장-20180802

내용	해당 사진	내용	해당 사진
비산정도 측정 D-1		비산정도 측정 D-2	
부지경계선1		부지경계선2	
비산정도 측정 D-3		비산정도 측정 D-4	
부지경계선3		부지경계선4	
비산정도 측정 D-5		비산정도 측정 D-6	
위생설비 입구		작업장주변 (실내)	
비산정도 측정 D-7		비산정도 측정 D-8	
음압기 배출구		폐기물 반출구	
비산정도 측정 D-9		비산정도 측정 D-10	
폐기물 보관지점		폐기물 보관지점	

■ 석면조사기관지정서

제2017-120004호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)하늘석면기술연구원	
소재지	(54620) 전라북도 익산시 인북로 215 2층()	
대표자성명	구지연	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	광주청

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2017. 3. 14

광주지방고용노동청

